



Widok elewacji budynku od strony południowo-zachodniej.



Widok elewacji budynku od strony zachodniej.





Widok elewacji budynku od strony północnej.



Widok budynku wraz z przylegającym budynkiem kotłowni od strony północno-wschodniej.





Widok elewacji budynku wraz z przylegającym budynkiem kotłowni od strony wschodniej.




Widok zejścia w klatce K1 z parteru na spocznik półpiętra gdzie planowane jest nowe wyjście na zewnątrz.





Widok holu wejściowego do budynku przy klatce K1.



Widok spocznika klatki K1 na I piętrze.





Widok korytarza na I piętrze w części północnej od strony klatki K1.



Widok spocznika na II piętrze w klatce K1.






Widok spocznika na III piętrze w klatce K1.



Widok zejścia ze spocznika na III piętrze w klatce K1.




Widok korytarza na III piętrze pomiędzy klatkami K1 i K2.




Widok zejścia ze spocznika na III piętrze w klatce K2.





Widok zejścia na spocznik II piętra w klatce K2.



Widok zejścia na parter w klatce K2.